icc CentredeConformité

4G/Y7.8/S/
USA/+AA8452**
(** Date de fabrication)

Instructions d'emballage PK- GALE

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et respecter toutes les réglementations de transport appropriées. Pour le transport de matière liquide par voie aérienne, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et au revêtement étanche. (Voir section 5 du règlement IATA /section 4 des IT de l'OACI / du 173.27 du US 49 CFR). Toute dérogation à cette procédure d'emballage rendra l'emballage non conforme et annulera la certification ONU. Veuillez consulter le 49 CFR pour l'obligation de conservation des dossiers aux É.-U. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, contacter ICC Centre de Conformité au 1-888-977-4834.

Éléments de l'emballage

Article	Description	Qté
BX-110	Caisse	1
RL-CJ7	Anneau gallon Ringlok®	1

Figure 1

Autres éléments pour compléter cet assemblage fournis séparément :

MT-USPCGALH	Contenant Gallon avec couvercle
PA-MSST1	Ruban adhésif 3M # 305 48mm

Renseignements importants

Chaque colis assemblé ne doit pas excéder une masse brute	7.8kg/17.2 lb
Le couvercle doit être égal au rebord supérieur du contenant	

Assemblage :

1. Replier les rabats inférieurs en premier. Sceller le joint central avec une (1) bande de ruban adhésif transparent 3M #305, 48mm. (Figure 1) Prolonger le ruban adhésif au-delà de chaque bord par au moins 2 po (Figure 1).
2. Ne pas remplir les contenants intérieurs à pleine capacité de liquide. Laisser suffisamment d'espace libre pour l'expansion.
3. Bien fermer le couvercle afin qu'il soit égal au contenant. Fixer l'anneau Ringlok® sur le couvercle du contenant. (Figure 2)
4. Placer le contenant en position verticale dans la caisse. (Figure 3)
5. Replier les rabats supérieurs. Sceller le joint central tel que décrit à l'étape 1. (Figure 4)
6. Marquer et étiqueter chaque colis conformément aux règlements applicables. Au moins un (1) code de normalisation UN et deux (2) marques « sens de chargement » doivent apparaître sur chaque emballage.

Figure 2

Figure 3

Figure 4